

各種クレーンを使用して吊上げ作業をする人は、クレーン本機の運転資格、玉掛資格などの法令を順守して安全に作業してください。



注 意

- * 作業員を乗せての吊上げは、危険ですので行なわないでください。
- * 吊上げに使用するスリングベルトは、本機の重量に対して十分強度のあるものを使用してください。

【3点吊りの場合】


本機を吊上げる時は、次の要領で行なってください。

1. ドーザの位置が作業機と 180 度逆になるように上部旋回体を旋回させます。
2. ドーザをいっぱいまで上昇させます。
3. バケット，アームをそれぞれいっぱいまでかき込みます。
4. ブームオフセットを中央になるようオフセット操作します。
オフセットのペダルカバーをかけペダルをロックします。
5. ブームを，図の状態まで上げます。

6. 作業機操作ロックレバーを【**ロック**】位置にしてエンジンを停止します。
7. ドーザ両端にある吊上げ用の穴（2箇所）にシャックルを取付けスリングベルトを掛けます。
8. ブームの矢印の所にスリングベルトを通します。
9. ドーザ部 2 箇所，ブーム部 1 箇所の 3 点吊りにしてフックにスリングベルトを掛け吊角度を約 30 度にして吊上げます。（スリングベルトの長さは図を参照してください。）
10. 少し吊上げた状態で本機重心位置に注意してバランスを十分にとってから吊上げてください。

補 足

- * ブームの角部，ドーザ両端には当て物をしてスリングベルトを傷つけないようにしてください。
- * ワイヤハーネス，油圧ホース，オフセット角度センサのはさみこみに注意してください。



【1点吊りの場合】

本機を吊上げる時は、次の要領で行なってください。


1. ドーザの位置が本機の体前方になるように上部を旋回させます。
2. ドーザをいっぱいまで上昇させます。
3. バケット，アームをそれぞれいっぱいまでかき込みます。
4. ブーム上げ位置を右図のようにシリンダー長を合わせます。
5. オフセットペダル左を踏みます。(干渉防止位置に停止する位置まで合わせます)

6. オフセットのペダルカバーをかけ、ペダルをロックします。
7. 作業機操作ロックレバーを【**ロック**】位置にして、エンジンを停止します。
8. 図のようにスリングベルトをかけ、少し吊上げた状態で本機の重心位置に注意してバランスを十分とってから吊上げてください。

補 足


- * ワイヤハーネス，油圧ホース，オフセット角度センサー等のはさみ込みに注意してください。故障の原因につながります。
- * 吊上げでワイヤを使用する時は，直接フロントに掛けず布等をかましてワイヤを掛けてください。本機の損傷につながります。

[ブーム上げ位置]




1BAACAMAP038A

スリングベルト



1BAACAMAP039A



1BAACAMAP080A