

各種クレーンを使用して吊上げ作業をする人は、クレーン本機の運転資格、玉掛資格などの法令を順守して安全に作業してください。



注 意

- * 作業員を乗せての吊上げは、危険ですので行なわないでください。
- * 吊上げに使用するスリングベルトは、本機の重量に対して十分強度のあるものを使用してください。

本機を吊上げる時は、次の要領で行なってください。

1. ドーザの位置が作業機と 180 度逆になるように上部旋回体を旋回させます。
2. ドーザをいっぱいまで上昇させます。
3. バケット，アームをそれぞれいっぱいまでかき込みます。
4. ブームオフセットを中央になるようオフセット操作します。
オフセットのペダルカバーをかけペダルをロックします。
5. ブームを、図の状態まで上げます。
6. 作業機操作ロックレバーを【**ロック**】位置にしてエンジンを停止します。

7. ドーザ両端に当て物を当ててスリングベルトを確実に掛けます。
8. ブームの矢印の所にスリングベルトを通します。
9. ドーザ部 2 箇所，ブーム部 1 箇所の 3 点吊りにしてフックにスリングベルトを掛け吊角度を約 40 度にして吊上げます。（スリングベルトの長さは図を参照してください。）
10. 少し吊上げた状態で本機重心位置に注意してバランスを十分にとってから吊上げてください。

補 足

- * ブームの角部，ドーザ両端には当て物をしてスリングベルトを傷つけないようにしてください。
- * ワイヤハーネス，油圧ホース，オフセット角度センサのはさみこみに注意してください。

