

各種クレーンを使用して吊上げ作業をする人は、クレーン本機の運転資格、玉掛資格などの法令を順守して安全に作業してください。




注 意

- * 作業員を乗せての吊上げは、危険ですので行なわないでください。**
- * 吊上げに使用するスリングベルトは、本機の重量に対して十分強度のあるものを使用してください。**

本機を吊上げる時は、次の要領で行なってください。

1. ブレードの位置が本機の後方になるように上部旋回体を旋回します。
2. ブレードを最上昇させます。
3. ブームを上げ、バケット、アームをいっぱいまでかき込んでください。次に作業機操作ロックレバーを【**ロック**】の位置にします。
4. ブームをスイングさせない状態で、スイングペダルを中立にして、ペダルカバーをかけエンジンを停止します。
5. ブレード両端にある吊上げ用穴（2箇所）にシャックルを取付けてワイヤロープを確実にかけ、また、ブームの図の位置にもワイヤロープをかけます。
6. ワイヤロープの吊り角度を約30度にして吊上げます。ロープの長さは表を参照してください。



ワイヤロープの長さ

	(A)	(B)
U-20-3S	約 2.2m	約 3.9m
U-25-3S	約 1.9m	約 3.7m

補 足

- * 吊上げるときは、重心位置に注意してバランスを十分にとってください。
- * ブームをスイングさせたり、上部を旋回させた状態にして吊上げないでください。
- * ブームの角部、ブレード両端には当て物をしてワイヤロープを傷つけないようにしてください。