

各種クレーンを使用して吊上げ作業をする人は、クレーン本機の運転資格、玉掛資格などの法令を順守して安全に作業してください。




注 意

- * 吊下げ作業は誤ると落下の可能性があります。
り非常に危険をとまないます。
 - 作業機は必ず，指定の姿勢を守ってください。
指定の姿勢は，機械に貼付けしているラベルの指示に従ってください。
 - 吊下げ機体の下に入らないでください。
 - ワイヤ，シャックルは十分に点検を行なってください。
- * 作業終了直後など，作動油温が高いときは，ブームシリンダが徐々に伸びてくることがありますので，注意して吊上げてください。
- * 作業員を乗せての昇降は危険ですので行なわないでください。
- * 吊上げに使用するワイヤロープは本機の重量に対して，十分強度のあるものを使用してください。

機体を吊上げるときは，次の要領で行なってください。

◆ 3 点吊り

1. 旋回ロックピンを【ロック】に入れ、ブームを最上位にして右側に 10 ～ 15 度スイングしアームかき込み姿勢にしてください。




L-4904A




L-4891A

2. 長シャックルをブーム背中中の左側の穴にボルトで確実に取付けてください。



3. シャックルをメインドーザ両端の吊上げ穴（左右2箇所）にボルトで確実に取付けてください。



4. シャックル（3箇所）に，それぞれワイヤ（またはベルトスリング）を掛けて吊上げてください。

重 要

- * 吊上げのとき，機体が水平になるようにしてワイヤの長さを調整してください。

